


改善箇所説明図



リヤスポイラーにおいて、締結ボルトの長さが不適切なため、使用過程で車体取付けステーに固定されているブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトが緩み、最悪の場合スポイラーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトを対策品に交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: ブラケットに黄色ペイントを塗布する。